

Erledigt

DW-1820a / Broadcom BCM94350ZAE

Verbindungsproblem

Beitrag von „TimoD“ vom 23. Januar 2020, 13:19

Hallo liebe Foren Mitglieder,

habe nun heute die Karte i

DW-1820A

n meinen Hackintosh Zenbook verbaut. Leider werde ich aus den Seiten hier im Forum nicht so ganz schlau, was nun die Richtige Art zur Inbetriebnahme ist. Ich habe folgendes getan:

1. Karte eingebaut
2. Folgende kext in Clover...Other geladen:

AirPortBrcm4360.kext

AirportBrcmFixup.kext

BrcmBluetoothInjector.kext

BrcmFirmwareData.kext

BrcmPatchRAM3.kext

in der AirPortBrcm4360.kext wollte ich über die enthaltene plist die Anpassungen machen, finde aber die zugehörige Zeile nicht!?

Im DPCI Manager taucht die Karte als Broadcom auf. In OS X wird sie allerdings mit dieser Konfiguration nicht erkannt!?

An welchen Stellen in Clover / in welchen kext bzw. in welchen SSDT muss ich noch Anpassungen machen? (In den SSDTs von Clover habe ich hierzu noch keine Anpassungen gemacht, weil mir iregndwie geht wo ich die Anpassung machen muss)

Schonmal vielen lieben Dank,

Grüße TimoD