

Erledigt

HP EliteBook 8470p | Catalina | 100% Funktionalität

Beitrag von „skater84“ vom 24. Januar 2020, 19:33

Moin,

also es wird definitiv ein USB 3.0 Anschluss erkannt, der eigentlich nicht da sein kann. Ich habe aber leider nicht verstanden wie ich diesen jetzt von USB in BT "umwandeln" kann...

Viele Grüße

Andreas