

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Mr. Ripley“ vom 25. Januar 2020, 22:52

Hallo Zusammen,

@Erdenwind, das mit der verstellten Uhr ist eigentlich ein alter Hut, kommt auch vor wenn man Linux/Windows Multiboot System benutzt. Es ließ sich aber mit einem Registry Eintrag unter Windows lösen. Liegt daran das Mac OS X die Bios Uhr immer als UTC koordinierte Weltzeit interpretiert.

Versuche es mal mit diesem Registry Eintrag unter Windows.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

einen DWORD (32-bit) - Wert anlegen mit dem Namen

RealTimeUniversal

Diesen Wert dann auf "**1**" setzen.

In den Datums und Uhrzeiteinstellungen von Windows habe ich ´Automatisch an Sommerzeit anpassen´ auf aus.

Mfg.

Ralf