

## **Erledigt** Ersatz für Intel AC9560

**Beitrag von „Romsky“ vom 28. Januar 2020, 16:42**

Das ist gut zu wissen, offensichtlich braut da auch wieder jeder Hersteller seine eigene Suppe. Beim X1 Extreme Gen1 musste ich den USB Channel vom Smartcardreader (intern) abgreifen damit es geht. Beim X1 Extreme Gen2 welches ich derzeit teste muss ich schauen ob da CNVio auch so wie beim Gen1 integriert ist.