

Erledigt Ersatz für Intel AC9560

Beitrag von „DSM2“ vom 28. Januar 2020, 18:03

Touchpad funzt, Touchscreen habe ich mir nicht weiter angeschaut.

Bezüglich der 1820A: Ich kenne den link und in 90 Prozent der Fälle läuft diese Karte dennoch nicht.

Damit diese zuverlässig läuft, ist oft das PCIe ASPM Setting notwendig, welches das HP Notebook nicht bietet. Das ist Zeitverschwendung, probiert habe ich es auch umzusetzen.

Mir ist auch bewusst das es viele Revisionen der Karte gibt, habe aber auch so einige getestet die "laufen" sollen und keine einzige lief damit.

Einige haben sogar einen Boot komplett unmöglich gemacht, ganz egal was man nicht alles probiert hat.

Das witzigste ist aber das ich im Haydes Canyon Nuc eine drin hab, die gar nicht laufen soll... Tut sie aber problemlos wenn eben PCIe ASPM disabled ist.