

Erledigt

Brandneuer Hackintosh macht Ärger - Bitte um Hilfe

Beitrag von „Griven“ vom 19. März 2013, 01:15

Ich glaube, es ist an der Zeit mich zu entschuldigen.

Ich bin, wie alle hier auch nur ein Mensch und irgendwie sind wohl die Pferde mit mir durchgegangen. Ich wollte nichts weiter als dem Thread Ersteller helfen und habe einfach meine Erfahrungen mit der OCZ Agility 3 im T60p verallgemeinert was ein Fehler war. Es ist wohl richtig, dass unter bestimmten Umständen bzw. bei bestimmten Hardware Konstellationen der TrimEnabler unter Umständen kontraproduktiv ist und zum beschriebenen Verhalten führt, aber im vorliegenden Fall ist das wohl definitiv nicht so.

Gandalf hat vollkommen recht, die SSD braucht unter OSX Trim und man fährt definitiv besser, wenn der Enabler installiert ist. Es tut mir leid, dass ich hier so einen Wind gemacht habe aber ich war halt überzeugt davon, dass mein Vorschlag das Problem lösen könnte und habe ihn daher auch vehement verteidigt zumal das Thema ja auch durchaus kontrovers im Netz diskutiert wird. Ich habe jetzt noch mal genau nachgesehen und festgestellt, ich habe (zumindest in Teilen) Unfug erzählt. Das Trim Kommando wird von aktuellen SSD's korrekt interpretiert selbst dann, wenn diese eine Garbage Collection in der Firmware besitzen und so kollidiert da auch nichts oder kommt sich ins Gehege. Das von mir beschriebene Verhalten tritt wirklich nur bei ungünstigen Hardware Kombinationen auf und genau das habe ich im Eifer des Gefechts aus den Augen verloren (als mein Thinkpad gebaut wurde, gab es eben einfach noch keine SSD's und so ist eben auch einfach nichts in dem TP auf Trim ausgelegt).

Es tut mir wirklich leid, dass ich hier so hitzig in die Diskussion eingestiegen bin und dabei vielleicht auch so manchem auf den Schlipps getreten habe, ich wollte nur helfen und habe dabei die Sachlichkeit komplett aus den Augen verloren.

Ich wünsche dem Thread Ersteller viel Erfolg dabei das Problem zu lösen.