

# **Black Screen Sapphire RX 580 Nitro+ SE**

**Beitrag von „julian91“ vom 3. Februar 2020, 11:12**

vermutlich weil die 1050 eine Legacy Bios unterstützung hatte ... die RX 580 wird wohl nur UEFI Only sein