

Erledigt

macOS Mojave - Kein Audio über interne Lautsprecher nach Tausch Audio-Buchse

Beitrag von „robig“ vom 3. Februar 2020, 11:30

Hallo zusammen,

also die neue Audio-Buchse ist da und nach 2h Lötarbeit installiert.

Das Ergebnis:

Ich kann wieder einen Kopfhörer anschließen und habe so Sound. 👍😊

Die integrierten Lautsprecher sind dennoch stumm, da macOS ein Digitales Ausgabegerät erkennt wenn nix angesteckt ist. 🙅😞

Das sieht man auch daran, dass die Buchse durchgehend rot leuchtet.

Schade.

Also entweder es ist auf dem Mainboard doch was durchgeschmort und hat eine leitende Verbindung, wo keine sein sollte,

oder ich hab beim Löten der kleinen Pins nicht ordentlich genug gearbeitet - die Pins liegen nur 1-2mm auseinander. Die Löcher weniger als 1mm.

Wenn ich wüsste wie die Pinbelegung des Steckers ist.. würde ich die Stelle nochmal prüfen.

Google hat dazu nix sinnvolles geliefert.

Rob