

# **X299 Asus Prime Deluxe II & i9-10900X Build - Installationsprobleme!**

**Beitrag von „hiprynce“ vom 9. Februar 2020, 03:28**

1) Werde da nochmal ausführlich alles durchgehen und ggf. Windows neu installieren

2) Mit der SSDT in der angehängten kriege ich den TB3 Controller unter Systembericht -> PCI angezeigt, jedoch nach wie vor keine Hot Plug Funktionalität, bzw. wird das Interface beim 1. Boot nicht angezeigt, erst nach einem Reboot

3) Ja, zum einen den der NZXT AIO, dann dem vom NZXT Gehäuse... zudem kommt noch dass das Netzteil auch per USB (Corsair HX750i) verbunden ist

4) Vielen Dank, das sieht schon deutlich besser aus!

Die config.plist war die Standardmäßig erstellte von Clover, in der config.plist war wie gesagt injectATI ja nicht aktiviert, im Bootmenü komischerweise schon. Das ist aber seitdem nicht mehr erschienen.