

ASRock H87 Pro4 mit OpenCore - Benötige Hilfe bei der Installation (ehemals Clover)

Beitrag von „DSM2“ vom 10. Februar 2020, 01:11

Wie bereits gesagt diese Problematik beruht auf einen Apple Bug, der zwar an vielen Geräten mittlerweile gefixed wurde aber dennoch noch bei einigen Leuten auftritt.

Wie du in dem von dir verlinktem Thread gelesen hast, habe ich mich auch dort zu Wort gemeldet und einen Weg aufgezeigt.

Doch das Problem existiert nicht nur bei Hackintosh Usern.

Es gibt im Netz so einige die damit zu kämpfen haben.

Ein Kollege hat die Problematik auch an einem iMacPro1,1,

kam aber mit 10.15.3 wieder hinzu, im großen und ganzen eine echt strange Geschichte.

Unter 10.15.2 als Clean install keine Probleme gehabt.