

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 11. Februar 2020, 23:49

[TheWachowski](#) Die Define-R6-USB-Kext-Sache hat sich dann wahrscheinlich wirklich erledigt. In einem anderen Forum hieß es mal, dass man da unbedingt ne geänderte Belegung bräuchte, aber der Sinn hat sich mir auch nie erschlossen. Ich hatte sie halt vorher trotzdem angehängt, weil ich dachte, da wird schon was dran sein. Ich hab jetzt allerdings schon mehrfach gehört, dass es mit der normalen Belegung einwandfrei geht und wüsste eigentlich auch wirklich nicht, warum das nicht gehen sollte.

Wegen Ruhezustand: Ich bin jetzt nicht mehr ganz im Bilde, ob du den Ruhezustand schon ausprobiert hast, wenn du die WLAN-/Bluetooth-Karte vom USB-2.0-Header trennst? Und wenn das nichts ändert, sie mal komplett raus baust? Ich gehe davon aus, dass bei ihr der Fehler zu suchen ist. Falls sich das bestätigt, müsstest du dir ne neue besorgen.