

Seltsames Problem bei der Installation von MacOS Neustart / Kaltstart

Beitrag von „Vadango“ vom 13. Februar 2020, 08:37

Ja, "Fast Boot" ist deaktiviert.

Hab damals wie empfohlen mit "Load optimized defaults" begonnen und alle weiteren Einstellungen so wie im Netz zu finden, vorgenommen.

Was mir gerade einfällt, wie stelle ich sicher, dass das zweite BIOS die gleiche F10-Version hat, bzw. kann es sein, dass bei einem Reboot auf das zweite BIOS zugegriffen wird?