

Platten/Partitionen mounten

Beitrag von „griven“ vom 17. Februar 2020, 23:08

Naja das Problem liegt im HotPlug Handling der ICH9 und ICH10 Chipsätze. Im Zusammenspiel mit macOS oder mehr mit der IOAHCIFamily.kext von macOS kommt es da zu Problemen. Es gibt einen einfachen Kext2Patch Eintrag der das Problem adressiert und der über Clover oder OpenCore gleichermaßen realisiert werden kann. Der Patch gibt es sowohl für Mojave als auch für Catalina und zumindest von der Warte aus betrachtet gibt es keinen Grund nicht weiterhin mit macOS und dem Board zu arbeiten 😊 Ein anderes Thema sind die Jmicron SATA Controller denn die können, müssen aber nicht von macOS unterstützt sein aber auch dagegen gibt es ein Mittel das Mittel der Wahl in dem Fall wäre ein AHCIPortInjector.kext allerdings nur dann wenn der Controller so gar nicht will...