

Erledigt

Experiment: OpenCore (OCSupportPKG) Firmware (Implementierung im UEFI)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 18. Februar 2020, 18:20

Nein es kommt nicht mal ein Mainboard Logo. Mit einer PCI PostCard bleibt er bei Code 79 stehen. Zurzeit flashe ich eine andere Version per USB Programmer.