

Erledigt

## Experiment: OpenCore (OCSupportPKG) Firmware (Implementierung im UEFI)

Beitrag von „mhaeuser“ vom 19. Februar 2020, 12:08

[griven](#) Ist fast richtig, das war ein *Test* für Apple FWs, um zu schauen, ob genau das funktioniert. Der Bildschirm wird wahrscheinlich nicht rot, weil BootKicker vor GOP initialisiert wird. Bei UEFI spielt die Reihenfolge (teilweise) eine große Rolle und absolut nichts hieran ist eine gute Idee, ganz zu schweigen davon, dass hier nur irgendein Debug-Müll geflasht wird.