


# Kernel Panic "UPSB(iMacPro1,1): thunderbolt power on failed 0xffffffff\n" nach Ruhezustand

Beitrag von „kelkit“ vom 19. Februar 2020, 18:22

Hallo zusammen,

seit einiger Zeit erhalte ich ab und an die Kernel Panic "UPSB(iMacPro1,1): thunderbolt power on failed 0xffffffff\n", wenn ich den Rechner in Sleep versetze.

Das ganze sieht nach dem Neustart im Report folgendermaßen aus:



Anscheinend bezieht es sich ja auf den Thunderbolt-Anschluss, an dem ich durchgehend meine creative Pebble v2 angeschlossen habe (ich weiß, dass es eigentlich evtl. Schwachsinn ist Lautsprecher an einem Thunderbolt Anschluss zu nutzen, aber brauche momentan nicht wirklich Thunderbolt und dadurch erhalten die Lautsprecher mehr Leistung, wenn man diese per USB-C anschließt).

Hat jmd. eine Idee, woran das liegen kann? EFI ist die von DSM2 aus seinem Show-Room Thread (nur Serialnummern verändert).

macOS 10.15.4 Dev Beta

Danke und Gruß

kelkit