

Erledigt Probleme beim Booten

Beitrag von „al6042“ vom 1. März 2020, 12:39

[Talestorm](#)

Nope,

wahrscheinlich hast du im BIOS die XMP-Funktion nicht aktiviert, sodass der RAM auch mit seinem ausgewiesenen Speed arbeiten kann.

Damit sollte der RAM im BIOS auch mit den 2133 MHz dargestellt sein.

Wähle im BIOS das XMP Profile 1 und speichere die Einstellung.

Danach prüfst du die Angabe im BIOS, die dann die 3000 MHz anzeigen sollte.

Als nächstes prüfst du die Angabe im macOS selbst, dass dann auch die gleichen Angaben anzeigen sollte.