

Intel WLAN / BT Kext (Treiber): Neuer Anlauf

Beitrag von „CMMChris“ vom 2. März 2020, 10:43

Kext nicht mit Clover injecten oder nach /L/E schieben. Führt zur Kernel Panic beim Boot. Nur im laufenden Betrieb laden.