

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 3. März 2020, 03:37

[RogerG](#) Wegen der Thunderbolt-Sache bin ich überfragt. Dass eine normale Thunderbolt-Karte (wie die auf dem Board verbaute Titan Ridge) nicht exakt dieselben Funktionen bietet wie die auf dem echten Mac, ist bekannt (da würde nur Patchen der Firmware helfen, aber da gibt es im Moment noch kein vollständiges Ergebnis für die integrierte Karte auf diesem Board). Beispielsweise fehlt die Thunderbolt-Netzwerk-Funktionalität. Von RAID-Problemen hab ich auch schon gehört, aber da bin ich nicht genau im Bilde.

Wie dem auch sei: Thunderbolt-Hotplug funktioniert eigentlich schon, weil ja die entsprechende SSDT dafür im Ordner drin ist. Insofern müsste man deine Platten durchaus zwischendurch ein- und ausstecken können.

Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee?

Wegen WLAN: Die Angaben im Systembericht sind OK so. Bei mir wird dasselbe angezeigt und WLAN funktioniert einwandfrei.

Inwiefern funktioniert es bei dir nicht? Wird WLAN auch in der Menüleiste als "nicht verfügbar" angezeigt oder findet es Netzwerke, aber verbindet sich nicht?

Bei mir ist die Fenvi hier drin - also wie bei dir, schätze ich:

