

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „al6042“ vom 3. März 2020, 18:41

[Leggalucci](#)

Das sieht mir fast so aus, als wenn du ein Problem mit dem RAM und dessen XMP-Einstellungen hättest.

Hat mein Board bei mir auch gemacht, als ich es mit G.Skill TridentZs gefüttert habe und über XMP auf die ausgewiesenen 3600 MHz takten wollte.

Das Board hat das nicht gemocht, da die Module zu dem Zeitpunkt nicht vom BIOS unterstützt wurden (QVL-Liste).

Äußerte sich mit der gleichen Meldung und dem Hinweis, dass der XMP wieder deaktiviert und der RAM mit 2133 MHz betrieben wurde.

Mit dem aktuellen BIOS 1401 hat es dann auch mit den Modulen funktioniert.