

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Leggalucci“ vom 5. März 2020, 16:05

[pebbly](#) Bei mir wurde die BCM94360CS2 ebenfalls nicht erkannt. Habe die auf dem internen USB-1 angeschlossen. (USR1), der fehlt bei dir in der Abbildung (USR-2 habe ich nicht belegt und folge dessen auch nicht aktiv.

[apfelnico](#)

HS03/SS03 sollten nicht intern, sondern USB3 sein (auch wenn ein interner kombinierter USB2/3-Hub daran hängt). HSxx und SSxx die die gleiche Zahl im Namen haben sind USB3-Ports mit integriertem USB2 für Abwärtskompatibilität und sollten als USB3 deklariert sein. ....

Danke für die vielen Info´s. Werde ich natürlich alle umsetzen

