

**Erledigt**

## **Update der kexte wird ignoriert**

**Beitrag von „RalphD“ vom 10. März 2020, 16:58**

Danke für die EFI Optimierungen. Leider ist das Ergebnis unverändert.

Mir ist aber aufgefallen, dass nach dem Neustart im EFI Ordner immer wieder der Oz Ordner angelegt wird. ich hatte bei der letzte OSX Version mit Ozmosis BIOS gebootet. Das habe nach der Mojave Installation auch so gelassen. Hat bisher nicht gestört. Könnte das der Grund seien?