

UPS Backup Battery Power - Fehlermeldung - gelöst!

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 11. März 2020, 22:24

Befindet sich in dem Rechner zufällig ein CORSAIR Commander Pro zur Lüftersteuerung unter WINDOWS?

Wenn ja, verursacht dieser, das unter CATALINA gemeldet wird, der Rechner laufe nun angeschlossen an eine USV.

Ich habe deshalb auf meinen DUAL-Boot Hackintosh alle Corsair Commander Pro gegen eine AquaComputer aquaero getauscht. Seitdem habe ich keine USV-Meldungen mehr unter CATALINA.

Kann man auch [hier](#) nachlesen.