

Erledigt

Neuer Hackintosh scheitert bereits bei der Installation

Beitrag von „Agrarfotograf“ vom 12. März 2020, 08:02

Versuch mal die EFI,

wenn mich nicht alles täuscht ist in FwRuntimeService ein Ableger von VirtualSMC verbaut, deswegen könnte es sein, dass sich SMC-Helper und FwRuntimeService sich blockiert haben, gegenseitig.

Ich habe auch:

die BIOS-Treiber gelöscht

die Config umgestellt auch MacPro7,1 und andere kleinere Änderung