

Erledigt

Neuer Hackintosh scheitert bereits bei der Installation

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 12. März 2020, 09:05

Diese typische "anderer USB Port", "verwende USB 2 anstatt USB 3" Geschichte habt ihr auch schon probiert?

Mal aus Spaß einen NVRAM Reset probiert?

Und nur zur Sicherheit, passt das XMP Profil im BIOS für den RAM?

Stick neu erstellt ebenso? Kexte alle frisch aus dem KU?