

**Erledigt**

## **Neuer Hackintosh scheitert bereits bei der Installation**

**Beitrag von „DSM2“ vom 13. März 2020, 16:52**

[ITRaidDE](#) Nichts für ungut, ich möchte einfach nur sichergehen, woran machst du fest das der Flash Vorgang erfolgreich war?

Welche Bios Version hast du vorher drauf gehabt und welche wird dir jetzt im Bios angegeben?

CFG Lock/Serial Port (falls vorhanden) ist im Bios disabled?

Wie sieht deine EFI aus? (gegebenenfalls hier hochladen)