

Hackintosh für meine Frau (GA-H270-Gaming 3, i7-7700K und RX580)

Beitrag von „DerGiftzweig“ vom 16. März 2020, 18:23

Huhu,

ich habe die IO80211Family.kext von S/L/E auf dem desktop kopiert und von AL6042 aus dem EFI/Clover paket genommen und nach:

IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/ kopiert

Danach habe ich in der: IO80211Family.kext/Contents/PlugIns/AirPortAtheros40.kext/Contents/Info.plist nachgesehen und musste feststellen, das dort die Werte schon gesetzt waren.

Also habe ich den Kext vom Schreibtisch wieder nach S/L/E mit Kext utility installiert.

Nach 3x neustarten, war leider immer noch kein Wlan oder Bluetooth verfügbar 😞

Noch jemand eine idee?

PS: Vielleicht kann man ja jemand seine IO80211Family.kext zusenden (Ich nutze 10.15.4 Beta)

*******UPDATE*******

Hallo zusammen, ich habe gerade den fehler gefunden 🐉

Es war mal wieder eigene

Beim Installieren vom Kext, gab es eine Fehlermeldung im Kext Utility tool.

Welche ich leider überlesen habe. Das problem dahinter war, ich musste per Kext Updater Tool die Lese und Schreibrechte aktivieren.

Danach konnte ich ganz normal den Kext nach S/L/E installieren.



Nun geht auch Wifi.

Anbei meine laufende EFI und den Kext für meine Wifi Atheros AR9287