

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 17. März 2020, 19:59

Das ist das Bios Problem welches ich erwähnt habe.

Wir können mal versuchen neu zu Patchen. Bios Downgrade Ist aber die richtige Vorgehensweisen.

Sende mal die unberührte DSDT.aml.

PS: Versuche auch mal mit deaktivierter DSDT in der config.plist.