

**Erledigt**

## **Habe Probleme mit der Installation von macOS auf meinem PC mit dem MSI Z390-A Pro und der RX 5700**

**Beitrag von „Luoke1“ vom 17. März 2020, 23:55**

sowohl bei Windows 10 Support an und somit Only UEFI eingestellt

als auch bei Windows 10 Support aus und somit UEFI + Legacy eingestellt

bootet der jetzt mit der config von [OSX-Einsteiger](#) komplett durch, doch dann kommt kein apple logo sondern nur blackscreen...

Bin ich vielleicht nur zu ungeduldig? oder ist das gar kein Fortschritt?