

**Erledigt**

## **Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner**

**Beitrag von „DSM2“ vom 19. März 2020, 11:36**

[losinka](#) Hast du vielleicht alle Lanes bereits belegt und er initialisiert die Karte deshalb nicht?

Wie du schon sagtest ohne Glaskugel ist das von hier schwierig zu beurteilen.

Wenn du die Modifizierte Firmware nutzt dann wird im Systembericht auch unter Thunderbolt ein Eintrag vorhanden sein.

PS: Benutzt du zufällig ein Übersetzungstool ? Falls ja ruhig auf English schreiben 😊