

# **Sleep Hilfestellung vom Experten Gigabyte X570 ITX, 5700XT, OC 0.5.6**

**Beitrag von „ralf.“ vom 20. März 2020, 09:54**

Ich teste zuerst ob es wirklich am USB liegt. Mal alle USB-Geräte vorübergehend zum testen abziehen [HowTo: RYZEN - El Capitan - Catalina](#)