

Sleep Hilfestellung vom Experten Gigabyte X570 ITX, 5700XT, OC 0.5.6

Beitrag von „ralf.“ vom 20. März 2020, 15:32

Probier doch mal den Logitech Empfänger an einem anderen USB-Port