

**Erledigt**

## **Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner**

**Beitrag von „IndioX“ vom 21. März 2020, 12:34**

beim pomona clip besteht immer die chance eines kurzschlusses wenn er nicht ordentlich sitzt  
(wobei die häufigere ursache eigentlich das verkehrt aufsetzen ist)

und der bei den chinateilen mitgelieferte ist ein richtiges grindteil  
(der originale pomona 5250 clip alleine kostet das doppelte des ganzen 341er sets)

ich denke dein SPI chip ist von uns gegangen