

Erledigt

Hardware Kodierer mit RX580

Beitrag von „al6042“ vom 21. März 2020, 13:42

Ich denke nicht, dass du die WLAN-Karte tauschen musst, weil als iMacPro1.1 die BT-Funktion über USB nicht mehr greift.

Ich gehe eher davon aus, dass du einen dedizierten USB-Kext im Einsatz hast, der noch auf den iMac13,2 fest definiert ist.

Das macht dann natürlich Probleme mit allen möglichen USB-Ports, wenn das SMBIOS entsprechend verändert wurde.

Prüfe doch bitte die Info.plist in deinem USB-Kext und ändere dort entweder die Modell-Angabe oder entferne sie komplett.