

Sleep Hilfestellung vom Experten Gigabyte X570 ITX, 5700XT, OC 0.5.6

Beitrag von „chatman64“ vom 22. März 2020, 12:49

[Aluveitie](#) Sry für die späte Rückmeldung. Ich habe glaube ich einen falschen Screenshot bei probieren angehängt. Hierbei wurde nur die DSDT und SSDT-EC erstellt bzw. eingebunden.

Danke für deinen Link, ich habe das Problem das ich keinen USB 2 Anschluss habe, ich bestelle mir aber eine USB 2 Slotblende zum probieren.