

Update Problem auf 10.15.4 Brauche Hilfe

Beitrag von „al6042“ vom 26. März 2020, 21:26

Im BIOS gibt nichts was du zwischen Clover und OpenCore ändern müsstest.

Da du vom gleichen Fehler vorher unter Clover gesprochen hast, sehe ich da auch keinen Bedarf.

Die Fehlermeldung vom Start-Screen macht mich stutzig.

Ich packe mal meine Bilder der BIOS-Settings hier rein, damit du die mit deinen Settings vergleichen kannst.

Die Bilder sind von Februar 2019 und haben so nicht wirklich alle möglichen Einträge der BIOS Version 1401 am Start.

Aber vielleicht findest du einen ausschlaggebenden Unterschied.