

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „daraphid“ vom 29. März 2020, 14:59

ich habe 1-2 lösungen gefunden wie man das problem mit dem raid 5 wieder behebt. da das gerade sehr viel zeit in anspruch nimmt werde ich morgen wenn alles durch ist mal die lösung vorlegen falls jmd mal das selbe problem hat.

[schmalen](#)

wenn du ein richtigen thunderbolt header hast, ist der mit den richtigen einstellungen im bios kompatibel, beachte nur das nicht alle boards auch ein richtige thunderboltschnittstelle haben (wenn das nicht der fall ist brauchst du auch eine thunderbolt pcie card).

bei gigabyte auf der homepage bekommst du das aber ganz schnell raus in den du auf die spezifikation schaust.

lg