## Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von "Alpengroove" vom 29. März 2020, 16:23

Ich versuche gerade auf 10.15.14. upzugraden. Habe den neuesten EFI Ordner von <u>JimSalabim</u> auf die EFI Partition gezogen.

Wenn ich von der dann entstandenen install-macos-data Partition boote, kommt der "Apfel", und dann passiert auch nach 1 1/2 Stunden warten nichts. Nichtmal die HDD LED arbeitet. Den "macOS Install Data" Ordner hatte ich auch wieder gelöscht, damit er neu erstellt wird. Ohne Erfolg.

Booten von der "normalen" macos partition funktioniert wie immer. Der aktualisierte EFI Ordner wird wohl verwendet, da die boot GUI eine andere ist und ein Apple Bootsound ertönt.

Was mache ich falsch?