

Erledigt

Funktioniert bei euch USB C 3.1 bzw. Thunderbolt 3?

Beitrag von „daraphid“ vom 9. April 2020, 11:32

DSM2

OK, danke dir vielmals für die info. natürlich habe ich nicht den gleichen baum wie du, ich meinte ja auch nur die baumansicht.

aber meine sddt sollte doch richtig sein oder? weil du meintest das bei mir der pfad nicht stimmt. ich kann ja den treiber von antelope nochmal runter hauen und thunderbolt neu routen, aber ich glaube das wird nix bringen! es gibt auch leider nur einen thunderbolt 3 treiber von antelope bzw stand 1.0.

mit custom firmware meinst du aber die firmware vom interface selber oder?