

Erledigt

ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express (PCI-E) BCM94360CS2

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2020, 19:34

Sehr wahrscheinlich an einer der beiden Punkte:

1. USB-Port-Limit -> Wird die BT-Funktion im Systembericht unter "USB" angezeigt? Wenn nicht, liegt es daran, dass der USB-Port auf Grund des Limits nicht mehr funktioniert -> Lösung: Dedizierten USB-Kext erstellen und die nötigen 15 Ports darin definieren.
2. Bluetooth-Kexte nicht oder veraltete Versionen installiert -> Lösung: Installieren oder Aktualisieren.