

Mac OS auf Intel i5 4420

Beitrag von „griven“ vom 11. April 2020, 11:04

Probier es mal hiermit: [EFI.zip](#)

[Raptortosh](#) der MSR-2 Lock ist bei ASUS Boards oft ein Thema aber bitte erklär Du dem TE am Ende auch wie er die modifizierte .CAP mit ihrer dann ungültigen Signatur geflashed kriegt ich tu es nämlich nicht 😊 Ansonsten lässt sich der MSR-2 Lock bei der Generation ganz gut ignorieren bzw. eben über Clover Hotpatches auf der OS Seite aushebeln. Ansonsten wäre es gut weniger zu spekulieren denn an der Stelle wo wir gerade hängen interessiert sich macOS noch gar nicht für das PowerManagement und somit auch nicht für das MSR-2 Register...