

Erledigt

USB 3.0 Komplettausfall - USBInjectAll.kext 0.7.5 Bugbehaftet

Beitrag von „alex nec2892“ vom 11. April 2020, 13:50

Hallo MK50+ könntest du die Injectallkext 0.7.0 mal hier anhängen ? Habe Probleme bei der Erstellung meiner USBPorts.kext vllt zeigt die Version 0.7.5 nicht alle Ports an.

Lg

Alex