

Erledigt

OpenCore 0.5.2 zu 0.5.7 klappt nicht

Beitrag von „devilfish“ vom 11. April 2020, 21:15

Ja ich lese selbstverständlich alle Beiträge.

Mir war nicht bewusst, das man es anhand dieses Eintrags erkennen kann.

Ihr dürft nicht davon ausgehen, das jemandem, der sich hier seit ein paar wenigen Tagen mit diesem Thema beschäftigt, gleich alles sofort klar ist oder auffällt.

(Ich würde von einem zB KFZ Lehrling in der erste Woche auch nicht erwarten, das er mir jetzt mal eben in 15min mein AGR Ventil ausbaut, richtig reinigt und dann alles wieder zusammen bekommt.. ein bisschen Verständnis und Geduld ist da nicht fehl am Platz)

EDIT;

...ist natürlich selten dämlich, wenn man die EFI partition vom Stick nicht mounted sondern die Daten einfach so drauf zieht.. *lach..