

Erledigt

ABWB 802,11 AC WI-FI + Bluetooth 4.0 PCI-Express (PCI-E) BCM94360CS2

Beitrag von „JimSalabim“ vom 11. April 2020, 21:48

[panamera](#) Da du das Designare-Board hast und dein Port-Mapping eh genau das Board betrifft, hättest du die Frage doch einfach dort im Thread stellen können. Dann könnten andere, die das gleiche Board und evtl. dasselbe Problem haben, es auch gleich sehen.

Welche Version von USBInjectAll.kext hast du in Verwendung? Wahrscheinlich die neue, die unter Mojave Probleme machen kann. Ich hab die EFI-Ordner im Thread vor einigen Tagen aktualisiert. In ihnen befindet sich aus diesem Grunde auch wieder die alte USBInjectAll. Die solltest du verwenden, dann sollte das Problem auch verschwinden.