


Installation steht bei "HID: Legacy shim 2 ... matches prelinked kext but can*t determine if executibales are the same [No UUIDs]"

Beitrag von „al6042“ vom 12. April 2020, 22:30

Das klingt doch schon mal sehr gut... Glückwunsch... 

Das Thema mit dem vorzeitigen Aufwachen liegt wahrscheinlich an den noch nicht sauber deklarierten USB-Ports.

Das kannst du mit dem HackinTool erledigen.

In dessen "USB"-Segment gibt es die "Info"-Schaltfläche, die eine Erklärung des Ablaufs beschreibt.

Achte dabei darauf, dass die Ports mit Maus, Tastatur oder anderen Dauer-Geräten immer als "Internal" deklariert werden.