

Installation steht bei "HID: Legacy shim 2 ... matches prelinked kext but can*t determine if executibales are the same [No UUIDs]"

Beitrag von „al6042“ vom 13. April 2020, 11:37

Das sieht an sich schon mal nicht schlecht aus, aber hat das Opti-Dingens nur zwei USB3.0-Ports?

Was sagt denn das Ergebnis von folgendem Terminal Befehl?

Code

1. `log show --style syslog --start "2020-04-11" | grep "Wake reason"`