

In Arbeit

10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi

Beitrag von „DSM2“ vom 14. April 2020, 10:07

Nichts für ungut aber wenn ich mir die EFI so anschau dann verstehe ich nicht wie du diese so konfigurieren konntest...

In meinem Guide wurde jedenfalls nichts davon so behandelt und kann einfach absolut nicht funktionieren.

Zumal wir ja auch von einem X99 Sprechen wo die Herangehensweise in einigen Dingen deutlich von einem X299 abweicht.

Ich setze mich heute Abend mal hin und zeige dir wie sie aussehen sollte... Danke so ab 23:30Uhr...