

Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)

Beitrag von „g-force“ vom 15. April 2020, 07:18

TINU hat zwar erfolgreich die macOS-Install.app auf den Stick geschrieben, es wurde auch erfolgreich die TINU-App auf den Stick kopiert.

Aber der Clover wird von TINU nicht automatisch erzeugt und fehlt nun in der Stick-EFI. Deshalb ist der Stick natürlich nicht bootbar.

[anonymous_writer](#) hat (glaube ich) dasselbe Board und sicher auch eine passende EFI.