

Erledigt

USB C nur als USB 2.0

Beitrag von „MK50+“ vom 15. April 2020, 14:15

Bitte mal die USBInjectAll.kext überprüfen. Wenn die Version 0.7.5 installiert ist, könnte das Probleme verursachen.

EFI/Clover/kext/Other --> dort findest du die Treiber, und gegen den angehängten austauschen.