

Erledigt

Ryzen 9 3900X | AsRock X570 ITX | Radeon RX 5500 XT

Beitrag von „Aluveitie“ vom 16. April 2020, 10:12

Mittlerweile funktioniert Sleep, Neustart beim Aufwachen lässt sich beheben wenn der dritte USB Controller (XHC0) ganz deaktiviert wird. Das limitiert einfach 2 der USB ports auf USB 2.0.